

ガスメーターの復帰方法

ガスが止まって、ガスメーターの赤ランプが点滅していたら、以下の手順で復帰をお願いいたします。ガスもれなどの異常がない場合は、復帰してガスが使えるようになります。

復帰の手順

ガスくさいときは、以下の操作は行わず、管轄のガス会社までご連絡ください。

- 

すべてのガス機器を止めてください。屋外の機器もお忘れなく。器具のそばにあるガス栓（器具栓）を閉じてください。使っていないガス栓は、閉まっていることを確認してください。（メーターガス栓は閉めない）
- 

復帰ボタンのキャップを外してください。
- 

復帰ボタンを奥までしっかり押して、すぐ手を離してください。ボタンは元に戻り、赤ランプは再び点滅します。復帰ボタンのキャップを元に戻してください。
- 

約3分お待ちください。
3分間のあいだは、ガスもれがないか確認をしています。
- 

3分経過後、再度ガスメーターをご確認ください。赤ランプの点滅が消えていれば、ガスが使えます。

3分経過後も、赤ランプが点滅し、ガスが止まったままのときは、ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れがないか、再度確認してください。

止め忘れがあった場合は、お止めいただき、もう一度上記の復帰の手順に従って操作してください。ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れがなかった場合は、ガスもれが考えられますので、管轄のガス会社までご連絡ください。